c-pro 3 OEM

Программируемые контроллеры (до 21 входов/выходов)





ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ИЗУЧИТЕ СРЕДУ РАЗРАБОТКИ!

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


- питание от электросети напряжением 115... 230 Vac; модели с часами; 7 анапотовых входов (могут быть также сконфигурированы как цифровые входы для переключаемых контактов); 2 цифровых входа для переключаемых контактов; 2 цифровых входа высокого напряжения; 4 октомовия входа высокого напряжения;

- ч аналютовых выхода; 6 цифровых выходов на электромеханическое реле; порт INTRABUS (RS-485 MODBUS, ведущий / ведомый при подключении последовательного интерфейса EVIF22ISX); модели с ведущим/ведомым портом RS-485 MODBUS (может быть сконфигурирован в среде разработки UNI-PRO 3); порт CAN;


- порт USB.

РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА

Размеры даны в мм (дюймах). Возможна установка на DIN-рейке, в панели управления



Установка устройства показана на рисунках 1 и 2, демонтаж устройства - на рисунках 3 и 4. Чтобы установить устройство, сначала нажмите на клипсу вниз.



screwdriver	отвертка
clip	клипса

- Меры техники безопасности при установке приборов
 Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
 Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;
 В соответствие с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента.

2 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ



Сечение жили и спользуемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. Чтобы снизить эпектромагнитные помехи от подключенных кабелей питания, прокладывайте их как можно дальше от сигнальных кабелей; если необходимо, подключите сеть RS-485 MODBUS м/или CAN, используя кабели "витая пара".

2.1 Разъемы

Описание разъемов.

Обозн.	ОПИСАНИЕ			
C1	К1: цифровой выход, общий контакт;			
NO1	K1: цифровой выход, нормально разомкнутый контакт (5 A @ 250 Vac)			
C2	К2: цифровой выход, общий контакт;			
NO2	K2: цифровой выход, нормально разомкнутый контакт (5 A @ @ 250 Vac)			
C3	К3: цифровой выход, общий контакт;			
NO3	К3: цифровой выход, нормально разомкнутый контакт (5 A @ @ 250 Vac)			

Обозн.	ОПИСАНИЕ
C4	К4: цифровой выход, общий контакт;
NO4	К4: цифровой выход, нормально разомкнутый контакт (5 A @ @ 250 Vac)
C5	К5: цифровой выход, общий контакт;
NO5	К5: цифровой выход, нормально разомкнутый контакт (8 A @ @ 250 Vac)

Обозн.	ОПИСАНИЕ		
NO6	К6: цифровой выход, нормально разомкнутый контакт (16 A @ @ 250 Vac)		
C6	К6: цифровой выход, общий контакт;		
NC6	К6: цифровой выход, нормально замкнутый контакт;		

Обозн.	ОПИСАНИЕ
HV1	цифровой выход высокого напряжения; DI1
HV1	цифровой выход высокого напряжения; DI1
HV2	цифровой выход высокого напряжения; DI2
HV2	цифровой выход высокого напряжения; DI2


Обозн.	ОПИСАНИЕ
PS	блок питания прибора (115 230 Vac)
PS	блок питания прибора (115 230 Vac)

Обозн.	ОПИСАНИЕ
AO4	аналоговый выход 4 (для 0-10 V или PWM)
AO3	аналоговый выход 3 (для 0-10 V или PWM)
AO2	аналоговый выход 2 (для 0-10 V или PWM)
AO1	аналоговый выход 1 (для 0-10 V или PWM)
M9	цифровой вход (переключаемый контакт и для последовательностей импульсов с частотой до 2 кГu);DI4
M8	цифровой вход (переключаемый контакт и для последовательностей импульсов с частотой до 2 кГц);DI3
M7	аналоговый вход (для датчиков РТС, NTC или Pt 1000); AI7 может быть также сконфигурирован как цифровой вход для переключаемого контакта; DI11
M6	аналоговый вход (для датчиков РТС, NTC или Pt 1000); Al6 может быть также сконфигурирован как цифровой вход для переключаемого контакта; DI10
M5	аналоговый вход (для датчиков РТС, NTC или Pt 1000); Al5 может быть также сконфигурирован как цифровой вход для переключаемого контакта; DI9
M4	аналоговый вход (для датчиков РТС, NTC или Pt 1000); Al4 может быть также сконфигурирован как цифровой вход для переключаемого контакта; Dl8
МЗ	аналоговый вход (для датчиков NTC, преобразователей 0-5 V, 0-10 V, 0-20 мА или 4-20 мА); Al3 может быть также сконфигурирован как цифровой вход для переключаемого контакта; DI7
M2	аналоговый вход (для датчиков NTC, преобразователей 0-5 V, 0-10 V, 0-20 мА или 4-20 мА); Al2 может быть также сконфигурирован как цифровой вход для переключаемого контакта; Dl6
M1	аналоговый вход (для датчиков NTC, преобразователей 0-5 V, 0-10 V, 0-20 мА или 4-20 мА); Al1 может быть также сконфигурирован как цифровой вход для переключаемого контакта; Dl5
GND	Опора (Земля)
12V	вспомогательное электропитание 12Vdc
5V	электропитание 0-5 V (5 VDC) для логометрического преобразователя;

Обозн.	ОПИСАНИЕ
ITB	данные порта INTRABUS.
GND	Опора (Земля)
Α	если присутствует, сигнал (+) ведущего/ведомого порта RS-485 MODBUS
В	если присутствует, сигнал (-) ведущего/ведомого порта RS-485 MODBUS
C+	сигнал (+) порта CAN;
C-	сигнал (-) порта CAN;


ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ 2.2

Пример электроподключения:



Personal Computer with UNI-PRO 3 Installed	Персональный компьютер с установленной средой разработки UNI-PRO 3
device with INTRABUS port	прибор с портом INTRABUS
device with CAN port	прибор с портом CAN
USB cable	USB-кабель
INTRABUS port	NOPT INTRABUS
RS-485 port	Порт RS-485
CAN port	Порт CAN
analogue output	аналоговый выход
digital input	цифровой вход
analogue input	аналоговый вход
data	данные
GND	GND
USB port	Порт USB
max. 6A	макс. 6 А
digital output	цифровой выход
electric system (230 VAC)	электросеть (230 Vac)
electric system (230 VAC)	электросеть (230 Vac)
230 VAC/12 VAC safety transformer	безопасный трансформатор 230 Vac/12 Vac
power supply (115 230 VAC)	электропитание прибора (115 230 Vac)

2.3 Подключение шунтирующего резистора сети RS-485 MODBUS, сети CAN и полярность сети RS-485 MODBUS Чтобы подключить шунтирующий резистор сети RS-485 MODBUS, установите микропереключатель 1 в положение ON. Чтобы подключить шунтирующий резистор сети CAN, установите микропереключатель 2 в положение ON.



Сети RS-485 MODBUS можно назначить полярность, используя среду разработки UNI-PRO 3.

- Меры техники безопасности при работе с электрооборудованием
 При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент.
 Если прибор был перенесен из холодного помещения в теплое, внутри него может сконденсироваться влага. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно
- подавать питание.
 Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- Уредитесь в том, что наприжение, частога и мощность источника электрогизгания паходяться. Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. Для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение прибора управления:		Контроллер фун	Контроллер функций.		
Конструкция прибора управления:		Встраиваемый э	Встраиваемый электронный прибор.		
Корпус:		Серого цвета, из	Серого цвета, из самогасящегося материала.		
Категории устойчивости к нагреванию,		D.			
пожароопасность: Размеры:		142,0 x 110,0 x 3	1,0 мм (5 9/16 x 4 5/16 x 1 1/4 дюйма).		
Способ монтажа прибора управ	ления:		овка на DIN-рейке, в панели		
Класс защиты, обеспечиваемый	і крышками:	управления. IP00.			
Способ подключения:					
блоки клемм с винтами для про 2,5мм²	водов сечением до	Разъем USB - гн	ездо типа А.		
Макс. допустимая длина соедин	ительных кабелей:	ļ.			
Электропитание: 10 м (32,8 фут	a);	Аналоговые вхо,	ды: 10 м (32,8 фута);		
Вспомогательное электропитан погометрического преобразоват фута);		Цифровые вході	Цифровые входы: 10 м (32,8 фута);		
Аналоговые выходы 0-10 V: 10 г	и (32,8 фута);	Аналоговые вых	оды PWM: 1 м (3,28 фута);		
Цифровые выходы: 100 м (328 с	футов);	Порт INTRABUS: 10 м (32,8 фута);			
Порт RS-485 шины MODBUS: 10	000 м (3280 футов)	Порт USB: 1 м (3,28 фута).			
Порт CAN:	1000 м (3280 фу	тов), скорость передачи: 20 000 Бод			
	500 м (1640 фут	ов), скорость передачи: 50 000 Бод			
	250 м (820 футо	в), скорость переда	ачи: 125 000 Бод		
	50 м (164 фута),	скорость передачи	и: 500 000 Бод.		
Температура окружающей сред	ы при эксплуатации:	от -10 до 55 °C (от 14 до 131 °F).			
Температура окружающей сред	ы при хранении:	от -20 до 70 °C (от -4 до 158 °F).			
Относительная влажность при з	эксплуатации:	от 5 до 95%, без конденсата;			
Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления:		2.			
Соответствие стандартам:		- 1			
RoHS 2011/65/EC	2011/65/EC WEEE 2012/19/E		REACH (EC) Регламент № 1907/2006		
WEEE 2014/30/EU		LVD 2014/35/UE.			
Электропитание:		115 230 Vac (+10% -15%), 50/60 Гц (±3 Гц), 10 VA макс.			
Способ заземления прибора управления:		Нет.			

Номинальное напряжение импульса:		4 KB.		
Категория перенапряжения:		III.		
Класс и структура программного обеспечения:		A.		
Часы:		В зависимости от модели (с подзаряжаемой литиевой аккумуляторной батареей).		
Точность хода ча	COB:	≤ 60 сек./месяц при 25°С (77 °F).		
	й работы часов от батареи в оопитания от сети:	≤ 6 месяцев при 25 °C (77 °F).		
Время зарядки ак	кумуляторной батареи:	24 ч. (аккумуляторная батарея заряжается от сетевого блока питания прибора).		
Аналоговые входы:		4 для датчиков РТС, NTС или Pt 1000 (могут быть также сконфигурированы, как цифровые входы для переключаемых контактов).		
		3 для датчиков NTC, преобразователей 0-5 V, 0-10 V, 0- 20 мА или 4-20 мА (могут быть также сконфигурированы, как цифровые входы для переключаемых контактов).		
Датчики PTC:	Тип датчика:	КТҮ 81-121 (990 Ом @ 25 °C, 77 °F)		
	Рабочий диапазон температур:	от -50 до 150 °C (от -58 до 302 °F).		
	Разрешающая способность:	0,1 °C (1 °F).		
Датчики NTC:	Тип датчика:	b3435 (10 кОм @ 25 °C, 77 °F)		
	Рабочий диапазон температур:	от -50 до 120 °C (от -58 до 248 °F).		
	Разрешающая способность:	0,1 °C (1 °F).		
Датчики Pt 1000:	Тип датчика:	1 кОм @ 0 °C, 32 °F		
	Рабочий диапазон температур:	от -100 до 400 °C (от -148 до 752 °F).		
	Разрешающая способность:	0,1 °C (1 °F).		
Преобразовател	Входное сопротивление:	≥ 10 кOm		
и 0-5 V:	Разрешающая способность:	0,01 V.		

Преобразователи 0-10 V:	Входное сопро	Входное сопротивление:		≤ 200 Om	
0-10 V.	Разрешающая способность:		0,01 мА	0,01 mA	
Преобразователи 4-20 мА:	Входное сопротивление:		≤ 200 Ом	≤ 200 Om	
4-20 MA.	Разрешающая способность:		0,01 мА	0,01 mA	
Вспомогательный источник электропитания:		12 В пост. тока +10% -15%, 100 мА макс.			
Источник электропитания логометрических преобразователей:		5 В пост. тока +10% -15%, 10 мА макс.			
Цифровые входы:		2 для переключаемых контактов и для последовательностей импульсов с частотой до 2 кГц			
		2 для высокого напряжения.			
Переключаемый контакт: Тип контакта:		1	3,3 В пост. тока, 1 мА		

		Электропитание:	Нет.
Контакт высокого напряжения:		Электропитание:	115 230 Vac
Аналоговые выходы:		II.	4 для 0-10 V или сигнала PWM
Сигнал 0-10 V:	Минимальный допустимый импеданс:		1 KOM
	Разрешающая	способность:	0,01 B
Сигнал PWM:	Электропитание:		0 10 В пост. тока +16% -25%, 10 мА макс.
	Частота:		10 Гц 2 кГц
	Готовность:		0 100%.
Цифровые выходы:			- 4 выхода на электромеханические реле SPST на ток 5A при резистивной нагрузке @ 250 Vac
			- 1 выход на электромеханическое реле SPST на ток 8A при резистивной нагрузке @ 250 Vac
			- 1 выход на электромеханические реле SPDT на ток 16 A при резистивной нагрузке @ 250 Vac
Прибор обеспеч компонентами п		изоляцию между разт	емом каждого цифрового выхода и остальными
Операции типа 1 или типа 2:			Тип 1.

Дополнительные функции операций типа 1 или типа 2:	C.			
Дисплей:	Двойной настраиваемый дисплей, 4 + 4 цифры, функции обозначаются значками.			
Коммуникационные порты:				
1 порт INTRABUS	В зависимости от модели, 1 порт RS-485 MODBUS			
1 порт CAN	1 порт USB			



ПРИМЕЧАНИЕ:
Приборы следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и правилами, регламентирующими сбор отходов электрического и электронного оборудования и их

Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защищены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование прибора несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь).

EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления.



Компания EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ИТАЛИЯ Тел. 0437/8422 | Факс 0437/83648 email info@evco.it | web www.evco.it